

## Reinigungs-Set Typ R300-128 für Pyrometer

### Produktinformation

Die BARTEC-Strahlungsfühler sind sehr langlebig und nahezu wartungsfrei. Die Wartung beschränkt sich auf die Kontrolle und Reinigung der Optik. Eine regelmäßige sorgfältige Reinigung gewährleistet das Erhalten der hohen Zuverlässigkeit des Messsystems.

Das Reinigungs-Set enthält in einem stabilen, praktischen Tragekoffer alle Hilfsmittel, mit denen Sie die Reinigung schnell und gründlich sowie ohne Risiko für den Prozess und den Sensor ausführen können.

Bei Bedarf können die enthaltenen Komponenten einzeln nachbestellt werden.



### Bestellangaben

Bezeichnung	Bestellnummer
Reinigungs-Set Typ R300-128 komplett	282302
Reinigungsflüssigkeit PUROSOL	282366
Reinigungstücher PREMATEX	282367
Vakuumpinsel	282368
Blasebalg	282369

Benutzen Sie den **Vakuumpinsel** zum Entfernen von losen Schmutz- und Staubpartikeln. Aufgewirbelten Staub können Sie dabei mit dem Gummibalg absaugen.



Mit Hilfe des **Blasebalgs** können Sie Schmutzpartikel auch aus Bereichen der Optik entfernen, die für den Pinsel schwer zugänglich sind.

Für tiefer liegende Bereiche können Sie eine Verlängerungsdüse aufstecken.



Den Luftstrom können Sie kontinuierlich oder als starken Luftstoß ausströmen lassen. Verändern Sie dazu die Position der Luftaustrittsdüse.



Luftstrom



Luftstoß (stark drücken!)

Benutzen Sie das **Reinigungsspray**, wenn sich Beläge oder fest haftende Schmutzpartikel abgesetzt haben. Lassen Sie die Flüssigkeit kurze Zeit einwirken.



Wischen Sie mit einem **Reinigungstuch** den gelösten Schmutz vorsichtig, mit geringem Druck ab.



Wischen Sie niemals über die Linse, bevor feste Partikel entfernt bzw. gelöst wurden.

