

Kit de nettoyage type R300-128 pour pyromètres

Information de produit

Les pyromètres BARTEC sont extrêmement durables et ne demandent presque pas d'entretien. L'entretien se réduit au contrôle et au nettoyage de l'optique. Un nettoyage régulier et soigneux préserve et garantit la grande fiabilité permanente du système de mesure.

Dans un coffre portable pratique, le kit de nettoyage contient tous les moyens pour effectuer le nettoyage de façon rapide et minutieuse et sans risques pour le processus et le capteur.

En cas de besoin, on peut commander individuellement chacun des composants contenus dans le kit.



Indications de commande

Produit	Numéro de commande
Kit de nettoyage type R300-128 complet	282302
Liquide de nettoyage PUROSOL	282366
Tissus de nettoyage PREMATEX	282367
Brosse à vacuum	282368
Gonfleur	282369

Utilisez la **brosse à vacuum** pour éloigner des particules de salissure et de poussière détachées. A l'aide du gonfleur en caoutchouc, aspirez la poussière soulevée.



A l'aide du **gonfleur** vous pouvez éloigner les particules de salissure même de ces parties de l'optique qui sont difficilement accessibles pour la brosse.
Pour accéder aux zones plus profondes, vous pouvez monter une buse d'extension.



Le flux d'air peut sortir de façon continue ou sous forme d'un fort jet d'air. Changez la position de la buse de sortie d'air.



Utilisez le **spray de nettoyage** quand il y a des dépôts quelconques ou des particules de salissure collantes.
Laissez agir le liquide pendant un court temps.



Avec un **tissu de nettoyage**, enlevez prudemment les salissures dissoutes en n'appliquant qu'une légère pression.



Il ne faut jamais essuyer la lentille avant que les particules solides ne soient éloignées ou dissoutes.

